

FIN	---4147001N236480	Модельный яд/модифика- ция	VANEO CDI
Номер заказа		Номерной знак	

Состояние Все блоки управления
фильтра:

AB				- ✓ -
Номер MB	Версия HW	Версия SW	Диагностическая версия	Контакт
0028203826	11.2000	29.2000	2/02	13

CDI				- f -
Номер MB	Версия HW	Версия SW	Диагностическая версия	Контакт
6681530679	14.1998	30.2002	2/00	7
Код	Текст			Состояние
P0700	Управление КП : FGS Ошибка 12			СОХРАНЕННЫЙ

FGS 2 - Система управления АКП переднеприводных а/м 2				- f -
Номер MB	Версия HW	Версия SW	Диагностическая версия	Контакт
1685451632	31.2003	39.2003	0/1	11
Код	Текст			Состояние
2530	Гидравлическое давление в конструктивном узле Y3/7y1 (широотно-импульсно модулированный электромагнитный клапан переключения 1/4) и (или) на регулирующем золотнике 2/5/R слишком велико или слишком мало на регулирующем золотнике 2/5/R. (Внимание: Обратите, пожалуйста, внимание на документ STIP AF27.00-P-6120A.)			СОХРАНЕННЫЙ

EWM				- ✓ -
Номер MB	Версия HW	Версия SW	Диагностическая версия	Контакт
1685450032	13.1998	46.1997	0/08	12

ESP				- ✓ -
Номер MB	Версия HW	Версия SW	Диагностическая версия	Контакт
4144460153	23.2001	23.2001	0/00	9

FBS				- ✓ -
Номер MB	Версия HW	Версия SW	Диагностическая версия	Контакт
1688200426	27.2000	33.2001	0/01	1

KI				- ✓ -
-----------	--	--	--	-------

Номер МВ	Версия HW	Версия SW	Диагностическая версия	Контакт
4144461221	23.2003	15.2003	0/20	15

HAU/TAU				- ✓ -
Номер МВ	Версия HW	Версия SW	Диагностическая версия	Контакт
4144460228	32.2002	23.2002	1/03	15

ZV				- ✓ -
Номер МВ	Версия HW	Версия SW	Диагностическая версия	Контакт
4144460016	35.2000	25.2001	0/0	12

Напряжение АКБ	14.41 V
-----------------------	---------

Название файла: F:\Programme\DAS\bin\..\trees\transp\037\main\КТ\КТ414.s
Координаты ячейки: 1 , 3